

---

Subject: Aw: PHILIPS Anette LD480AB, Reparatur  
Posted by [dietverkbs4](#) on Thu, 12 Jun 2014 09:52:17 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Dirk,

ja, das ist so. Nun musste ich leider feststellen, dass der obere Teil dieses Schildchens (der, der dann hinter der EIN-Taste sichtbar wird), abgebrochen ist und fehlt.

Wenn ich wüsste, dass ich so eine rote Kunststoff-Folie bekäme, würde ich mir glatt die Mühe machen, die Tastatur zu zerlegen und ein Schildchen anzufertigen und einzubauen.

Hat jemand eine Idee hinsichtlich so einer Folie? Ich schätze, sie ist nur 1 bis 1,5 mm stark.  
Gruß

Joachim

---