

---

Subject: Aw: Mende Weltklasse 1933

Posted by [IngoR](#) on Mon, 01 Dec 2014 09:24:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Lutz,

ja, ich habe das normale Ohmmeter genommen. Da dem Kondensator der (in meinem Fall defekte) 250-Ohm-Widerstand parallel liegt, habe ich den C für diese Zwecke als in Ordnung empfunden. Der fehlerhafte Isolationswiderstand hat letztenendlich dazu geführt, dass ich bei den Spannungsmessungen an der Röhre erst einmal nichts abnormes festgestellt hatte und das Radio ja auch halbwegs brauchbar empfangen hat. Beim nächsten Mal bin ich schlauer.

Ingo

---