

---

Subject: Aw: HAGENUK K.V.G.

Posted by [Getter](#) on Mon, 01 Oct 2012 20:40:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Andreas,

wenn das Baujahr um 1947 herum liegt, braucht man sich über Röhrenbestückungen nicht zu wundern - da musste genommen werden, was verfügbar war.

"M", "R", "GR" könnte stehen für Mikrophon, Radio, Grammophon.

Lt. Foto ist die F. Nr. zwar nicht 025, sondern 045 - aber trotzdem niedrig. Ebenfalls normal zu jener Zeit.

Sind Lade- und Sieb-Elyt noch gut ? Wäre beachtlich.

Was tut die Glühlampe in der Schaltung ?

Bei welcher Ausgangsleistung wurde der Klirrfaktor gemessen ? Der Kf ist stark von P abhängig !

Ebenso der Übertragungsbereich - stehen zw. 25Hz und 22kHz die vollen 8W am Ausgang zur Verfügung ? Vmtl. nicht...

Es grüßt

Burkhard

---