
Subject: Aw: Rema 2001

Posted by [Kellerkind](#) on Thu, 13 Aug 2015 14:48:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielen Dank für die Antwort.

Nach Abziehen der Soffittenpappblende hatte ich Sicht auf die Rastmechanik. Tja, leider ist wirklich so eine Feder gebrochen.

Ich müsste nun den Tastensatz ausbauen und eine Ersatzfeder wechseln. Das dürfte etwas kompliziert werden....
