
Subject: Aw: ARCO V8 Röhrenradio
Posted by [Mario_nks](#) on Thu, 01 Oct 2015 05:38:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Ronald,

danke für deine Unterstützung!

Das vergilbte Teil ist ein Schattenanzeiger. Ich hab aber noch keine Ahnung ob dieser noch funktioniert.

Der Drehko hat nur 2 Plattenpakete.

Was ich noch so gesehen hab, ist, das ein Filter schonmal getauscht wurde (ist in Chassis reingebohrt worden). Das ganze sieht ziemlich professionell aus. Anscheinend hat das Gerät doch einige Reperaturen über sich ergehen lassen müssen. (Ich markiere mal den Filter).

Was mir aber noch aufgefallenist, das aus dem besagten Filter noch ein draht heraus kommt, der abgeschnitten ist (auf der Linken Seite)

Anbei das Bild mit Beschriftung.

MFG

Markus

File Attachments

1) [IMG_4556_beschriftung.jpg](#), downloaded 1931 times
