
Subject: Reico Atlantis Standard W

Posted by [Nucleartrick](#) on Wed, 08 Feb 2017 16:51:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen.

Habe ein Reico Atlantis bei einer Online Auktion erstanden....Sah von aussen und offener Rückwand recht gut aus. Chassis von unten brachte den Schrecken. Bastel, kaltlöt brutzel, Kabelwirrwarr mit sinnlosen Verbindungen. Schaltpläne sind vorhanden....hat für mich jemand ein Bild von der Chassisunterseite wie es eignedlich aussehen soll. Der Trafo ist ebenfalls nicht original...das dürfte aber nach jetzigen Erkenntnissen keine Probleme aufwerfen und fällt weniger auf....

Da meine Kammerlinse rampuniert ist, kann ich euch gerade kein Bild davon antun...

Gruss Patrick

Subject: Aw: Reico Atlantis Standard W

Posted by [Radio-aktiv](#) on Wed, 08 Feb 2017 17:47:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Patrick,

ich sammle immer diverse Radiofotos. Diese zwei habe ich von der Unterseite des Atlantis:

Mehr habe ich leider nicht.

Grüße

KHG

File Attachments

1) [Reico_von_unten.JPG](#), downloaded 993 times

2) [Reico_unten_2.JPG](#), downloaded 875 times

Subject: Aw: Reico Atlantis Standard W

Posted by [Nucleartrick](#) on Wed, 08 Feb 2017 21:03:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielen Dank. Damit ist mir super geholfen. ...Wobei es schwer ist, einen guten Zustand wieder herzustellen.

Lg Patrick
